

## TEKNO LL ANTIFOULING

Katalog no : 7000 - 500

Tekno LL Antifouling, yüksek miktarda bakır oksit içeren etkin bir zehirli boyadır. Bu ürünün sıcak ve orta sıcaklıktaki sularda gezen teknelerin tümü için kullanılması uygundur. Ahşap, fiber ve çelik tekneler için uygundur. Alüminyum tekneler için özel olarak yapılan copper-free tipi sipariş üzerine yapılmaktadır.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 51
Yoğunluk (gr/cm <sup>3</sup> )	: 1,4 – 1,65 (kırmızı)
Renk	: Kırmızı, yeşil, mavi, siyah, beyaz, lacivert
Parlaklık	: Yarı mat
Parlama noktası (°C)	: 28
Viskozite (Ku) (25 °C)	: 75 – 78
Bağlayıcı	: Vinil reçine
Kuru film kalınlığı (µ)	: 75 – 100
Teorik kaplama kapasitesi (m <sup>2</sup> /lt)	: 6,6 (75µ) – 5 (100µ) – 3,4 (150µ)
Pratik kaplama kapasitesi (m <sup>2</sup> /lt)	: 7
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 1 saat
İkinci kat uygulama (20 °C) (saat)	: 6 saat
Servise hazır hale gelme	: min. 8 saat/max. 24 saat
Tiner	: İnceltme yapılmaz. Gerekli ise hacimce max. % 5 Teknomarin Klor Kauçuk Boya Tineri (3001).
Uygulama şekli	: Fırça, rulo sprey
Spray Ekipmanları	:
(Conventional)	
Meme Çapı	: 1,4 – 1,7 mm
Meme Basıncı	: 3 – 3,5 bar
(Airless)	
Meme Çapı	: 0,46 / 0,018 – 0,021 inch
Meme Basıncı	: 120 – 150 At
Yüzey hazırlama	: Tekno LL Antifouling önceden astar boya sürülmüş, kuru, temiz, yağdan ve diğer kirletici maddelerden arındırılmış yüzeylere uygulanır. Çelik ve ahşap tekne de astar olarak Teknosilver Anticorrosive, polyester teknelerde Teknopox 1545 Universal Epoxy astar ve Teknoglase Gel Coat Primer uygulanan yüzeylere uygulanır. Eski boya sisteminin ne olduğu bilinmiyorsa 1 kat Teknosilver Anticorrosive uygulandıktan sonra Tekno LL Antifouling uygulanır.
Güvenlik önlemleri	:Tutuşabilir. Teneffüs edildiğinde, yutulduğunda ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gaz /Duman

FP.01.03.Rev 00

/Buhar /Aerosol teneffüs etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu giyim, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz). Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde kullanınız.