

TEKNOPOX EPOXY ALUMİNUM PRIMER

Katalog No : 1000 - 112

Teknopox Epoxy Aluminum Primer özellikle alüminyum ve galvaniz yüzeyler için geliştirilmiş iki bileşenli bir epoxy astardır. Mükemmel yapışma, korozyon önleme ve çabuk kuruma özellikleri vardır. Bu ürün özellikle çelik veya hafif alaşımlı tekneler, galvanizli paneller ve çelik, bronz parçalar için önerilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

| | |
|---|---|
| Hacimce katı madde (%) | : 45 |
| Yoğunluk (karışım) (gr/cm ³) | : 1,30 ~ 1,40 |
| Renk | : Gri,krem |
| Parlaklık | : Mat |
| Kuru film kalınlığı (µ) | : 50~100 |
| Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt) | : 9(50µ) – 4,5(100µ) |
| Uygulama aralığı (°C) | : + 5 ~ + 35 |
| Kuruma süresi (20 °C) | |
| İlk kuruma (saat) | : 1 ~ 2 |
| kuruma (saat) | : 8 |
| Servise hazır hale gelme (saat) | : min. 16 saat |
| Tiner | : % 10 Teknomarin Epoxy Boya Tineri (1001) |
| Uygulama şekli | : Fırça, rulo, sprey |
| Spray Ekipmanları (Conventional) | |
| Meme Çapı | : 1,4 – 1,8 mm |
| Meme Basıncı | : 0,3-0,4 MPA(3-4 atm,43-57 psi) |
| (Airless) | |
| Meme Çapı | : 0,46 m. (0,018 inch) |
| Meme Basıncı | :15 MPA(150 At,2100 PSI) |
| Yüzey hazırlama | : Mevcut boya yüzeyden kaldırılmalıdır. Kötü durumda olan yüzeyler kum püskürtme veya taşlama ile iyileştirilmelidir. Yüzey iyi bir durumda ise yalnızca 400/600 numara zımpara kağıdı ile zımparalanır. Yüzeyde yağ, kir ve nem olmamalıdır. |
| Karışım oranı (ağırlık) | : 80 A/ 20 B |
| Karışımın kullanılabilirlik süresi (20 °C) (saat) | : 8 |
| Güvenlik önlemleri | : Kansere yol açabilir. Tutuşabilir. Teneffüs edildiğinde ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır. Cildi tahriş eder. Gözlerde ciddi zararların oluşma tehlikesi. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Buharlar uyku basmasına ve uyuşukluğa yol açabilir. Tesiri altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Gözlerle ve ciltle |

FP.01.03.Rev 00

temastan kaçınınız. Gözlere temas etmesi halinde derhal soğuk suyla çalkalayınız ve doktora başvurunuz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes koruyucu alet takınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz). Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz) Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde kullanınız.